


1:72



## POUŽITÁ LITERATURA REFERENCES

[http://www.dalnet.se/~surfcity/soviet\\_soloveryov.htm](http://www.dalnet.se/~surfcity/soviet_soloveryov.htm)

A. Medved - D. Chazanov: Pe-2 part 2

C.-F. Geust - G. Petrov: Red stars vol. 4

M. Maslov: I-153

C.-F. Geust - K. Keskinen - K. Stenman: Red stars vol. 1

## NÁVOD NA APLIKACI VODOU SNÍMATELNÝCH OBTISKŮ HOW TO APPLY DECALS

1.Vytrhněte pevně vybranou část z obliběného artiku.

2.Odložte ji na malý kus vlnité vody a počkejte, až podkladový papír napne dostatečně vodu.

3.Odotáhněte vodu a opatrně posuňte decal pohodlně až do polohy, po které je možno obtísknout. po podkladovém papíru lehce posuvat.

4.Přiložte obtisk s podkladovým papírem na určené místo na modelu. Lehce přidržte oběma prsty a opatrně z pod něj vytáhněte podkladový papír. Pokud se Vám nepodaří umístit obtísk přesně na požadované místo, navrhnete střítkem okraje obtísku trochu vody. Voda zavzdíná pod obtísek a můžete pak znovu upravit polohu obtísku na modelu.

5.Je-li obtík na určeném místě, opatrně ho přitiskněte jemným hadičkovým látk., abyste vytlačili všechnu přebytočnou vodu a pripadně nežádoucí vodníhozubkové boubiny.

6.Po aplikaci nechte obtík rádně zaschnout.

7.Po sjednocení povrchu modelu a zamezení případného pozdějšího odlepování obtísku doporučujeme celý povrch přelakovat vhodným příslušným lakem.

1.Cut out the needed detail from the sheet

2.Submerge the decal completely in lukewarm water for 10sec.

3.Put the wet decal on slothing base and allow it soften completely.

4.Place the decal together with the base paper on the model. Keep the decal by tweezers and remove the base paper carefully. In case that the decal was placed incorrectly, add water with a brush on the border of the decal. The position of the decal can be corrected then.


5.Press the decal on the right place, press it with a soft cloth to eliminate all water and air bubbles.

6.Allow the decal dry without moving it.

7.It is recommended to spray the surface of the modell with a coat of transparent varnish to achieve consistent surface and to avoid unsicking of decals.




Lockheed P-38L-1-LO Lightning, 173 and 45 APON (56 IAD)



Boston A-20G-10-DO Havoc with Gneis 3, 173 APON



Petjakov Pe-3 with Gneis 2, air defence of Moscow



Polikarpov I-153, Kapitan Konstantin Vladimirovich Solovev, 71 IAP VVS-KBF



Polikarpov I-153, 71 IAP VVS-KBF



Lockheed P-38L 1-LD, 44-24364, černá 80 - BLACKIE, podzim 1944 až jaro 1945.  
Letoun byl kriticky poškozen v 56 IAD (172 až 45 APOR) pro výkon osudek nočních stíhaček A-20G Boston.  
Po skončení války byl testován v NRU VVS.

The aircraft was used by 56 IAD (1173 and 45 AFOR) for training flights of the A-20G nightfighter crew. After the war it was tested in NII VVS.

Pozn.: Všechny odstíny jsou pouze informativní!  
Note: All colour shades are only for your information!

Douglas A-20G-10-DO s radarem Gneis 3, 42-53669, červen 10.173 APON, 1944 až 1945 Moravský Mlýn, Lupa a Březina  
173 APON operovala v období května 1944 až květen 1945 ze základny Mlýn, Lupa a Březina.  
Zobrazený letoun byl po útoku testován v NLF VVS Morava.

Douglas A-20G-10-DO with radar Gneis 3, 42-53669, red 10, 173 APON spring 1944 Moravia  
173 APON flew from May 1944 till spring 1945 from bases Mlýn, Lupa and Březina.  
After the war it was tested in NLF VVS



**Pe-3 s radarem Gnejs 2, NII VVS, PVO Moskvy, konec roku 1942.**  
Letoun byl využíván výzbrojníkem ET a výkonnou řízením bombardérem ET.

Petlyakov Pe-3 with radar Gneis 2, NII VVS, air defence of Moscow, end of 1942.

