




とそうとマーク

塗装


① とそうれい ①

塗装例







② とそうれい ②

塗装例




くみたてをはじめるまえに

★せつめいずをよくよんでからつくりはじめましょう。ちゅういがきはかならずもってください。
★したのせつめいずをまもるとすてきなもけいができます。

<p>1 ぶひんのとりかた</p> <p>ぶひんをランナー（プラスチックのえだ）からとるときはておしらないでニッパやナイフでいねいにとりはずしてください。</p> 	<p>2 バリのとりかた</p> <p>ぶひんからはみだしたバリなどはナイフでいねいにきりとってください。</p> 
<p>3 せつちやくざいのつけかた</p> <p>せつちやくざいはすこしづつぶひんのりょうがわにつけます。つけすぎるときたなくなりしますのでちゅういしてください。</p> 	<p>4 マークのはりかた</p> <p>マークはみずにつけてすこしたってからはってください。はったあとやわらかいきれでうえからおさえてすいぶんをとります。かんにぜんにかわくまでさわらないでください。</p> 

1 どうたいのくみたて
胴体




2 しゅよくのとりつけ まえキャンピー(とうめい)

11 エアインテイク
12
13 プロペラシャフト (せつちやくしないてください)
14 きやくカバー
15
16 きやく脚カバー
17 きやくカバー
18 しゅよく(みぎ) 主翼 (右)
19 しゅよく(ひだり) 主翼 (左)
20 びよく(みぎ) 尾翼 (右)
21 びよく(ひだり) 尾翼 (左)
22 うしろキャンピー(とうめい)
23

3 スタンドのくみたて

いっしょにはいつているスタンドはしたのえのようにふたつのかたちにつくることができます。どちらかづくりたいほうをえらんでください。

《ちゅうい》
すいつきばんとりつけじょうのちゅうい(べつのかみ)をかならずおよみください。



きりとります
どうたいかめんへせつちやくします
さしこんでください
すいつきばん
きりとります
さしこんでください