








PzBeobWg V Ausf. G

1:72
ARMOR
SERIES



KIT NO. 7230

 DRAGON



組立ての注意

- 接着剤や塗料は火の、近くで使わないでください。使う時はとどき扇窓を開けて換気を気をつめましょう。
- 塗料指定マークは GSI CREOS CORP. Mr. カラーの番号です。
- 接着剤や塗料は入っていませんので別にあ買いためください。
- 部品をランナーから切り離す時は模型用ハサミ等を使い、余分な部分はカッターやヤスリ等で仕上げてください。
- 組立時のサインマークは下の説明をごらんください。

(注意)

- 勿論近火處使用際は油火・並打開戸保持空氣流通。
- 代表 GSI CREOS CORP. 出品 MR.COLOR の鉛色編成。
- 不包括膠水或漆油。
- 自膠帶中取出部件時、應用模型專用剪、並用界刀或小鎌除去多餘的膠料。
- 各圖型的含意可參考本標以下的說明。



ZUR BEACHTUNG

- Kleber und Farbe nicht nahe von offenem Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit zur Belüftung öffnen.
- Der **■** der Farbkennzeichnung bedeutet die Farbnummer von GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Kleber und Farbe sind nicht enthalten.
- Zum Abscheiden der Teile vom Verbundstück eine Modellierschere verwenden und die überstehenden Plastikteile mit einem Messer oder einer Feile beseitigen.
- Die Bedeutung der Symbole finden Sie unten in dieser Spalte.

CAUTION

- When you use glue or paint, do not use near open flame, and use in well ventilated room.
- color indication refers to the color number of GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Glue and paint are not included.
- When you take parts off from the runner frame, use a modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.
- See the bottom of this column for the meaning of symbols.



ATTENTION


- Ne pas utiliser de colle ou de peinture à proximité d'une flamme nue, et aérer la pièce de temps en temps.
- Le numéro **■** pour l'indication de couleurs correspond au numéro de GSI CREOS CORP. MR. COLOR. La colle et la peinture ne sont pas comprises.
- Pour retirer les pièces hors du cadre, utiliser des ciseaux spéciaux pour maquetter le plastique en excès avec un cutter ou une lime.
- Voir la fin de cette colonne pour la signification des symboles.

ATTENTIONE

- Non usare colla o vernice vicino a fiamme esposte, e aprire le finestre di tanto in tanto per cambiare aria.
- delle indicazioni di colore si riferisce al numero di colore di GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Colla e vernice non sono incluse.
- Quando si staccano parti del carrello, usare forbici da modellismo e eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una lima.
- Vedere a fondo a questa colonna per il significato dei simboli.

H1 GSI CREOS CORP. AQUEOUS HOBBY COLOUR ■ GSI CREOS CORP. MR. COLOUR MODEL MASTER COLOR.

H12 33 つや消しブラック	1749 FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	哑黑色
H18 20 黒鉄色	1415 STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黑銀色
H37 43 ウッドブラウン	1735 WOOD BROWN	HOLZBRAUN	BRUN BOIS	MARRONE LEGNO	木棕色
H66 19 RLM サンディ ブラウ 79	1706 RLM SANDY BROWN 79	RLM SAND GELB 79	RLM BRUN SABLE 79	SABBIA RLM 79	RLM砂褐色79
H38 20 ブリーソン FS34092	1524 DARK GREEN	DUNKEL GRUN	VERT FONCE	VERDE SCURO	綠色








2

x2

x2

x8

**3****4****5**

Marking & Painting

マークソグ及び塗装図


Markierungen und Bemalung

Decoration et Peinture

Marchio & Pittura

標貼及着色指示

12.ArtRgt, HJ Division, Hungary 1945



Germany 1945

■ Decal sticker application

- Decals to be applied to the model are moistened with water.
- Decals are cut from the sheet and applied to the model.
- Excess water is removed by blotting with a soft cotton cloth.
- When dry, the decal is removed with a wet cloth.

■ Correct Method for Applying Decals

- Clean model surface with wet cloth.
- Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds.
- Check with finger tip if design is loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model.
- Move design to exact position with wet finger tip, and push but excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth.
- When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left around decals.

■ Modo esatto per applicare le decalcopanie

- Pulire la superficie del modello con un panno umido.
- Ritagliare ciascun disegno dal foglio decalcopanie e immergerli in acqua calda per 20 secondi.
- Controllare col polpastrello se il disegno è allentato sulla base di carta. In questo caso, applicarlo nella esatta posizione sul modello facendolo scivolare dalla base di carta.
- Spostare il disegno nella esatta posizione mediante il polpastrello umido, quindi togliere l'acqua in eccesso e le bolle d'aria sotto la decalcopanie mediante un panno soffice di cotone.
- Quando le decalcopanie sono assolute, togliere con un panno umido l'eccesso di colla intorno alla decalcopanie stessa.

■ Comment appliquer les décalcomanies correctement

- Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
- Découper chaque décalcomanie de sa feuille de papier et la plonger dans l'eau tiède pendant vingt secondes.
- Vérifier avec le bout du doigt si le dessin se détache de son papier-support. Si oui, le positionner à l'endroit choisi sur le modèle et retirer doucement le papier-support.
- Positionner la décalcomanie correctement avec un doigt humide et éponger tout restant d'eau et toutes bulles d'air sous la décalcomanie avec un chiffon doux.
- Quand les décalcomanies sont sèches, détacher le colle autour des décalcomanies avec un chiffon humide.

■ Das Korrekte Aufbringen der Abziehbilder

- Oberfläche des Modells mit feuchtem Tuch reinigen.
- Jedes Motiv einzeln aus dem Bogen herausziehen und 20 Sekunden in warmes Wasser tauchen.
- Mit dem Finger prüfen, ob sich das Motiv vom Trägerpapier gelöst hat. Wenn ja, so schließen Sie es vom Papier weg und seine genaue Position auf dem Modell.
- Korrigieren Sie die exakte Lage mit nasser Fingerspitze und drücken Sie Wasserablässe unter dem Abziehbild mit einem weichen Baumwolltuch weg.
- Entfernen Sie beim Anrockern der Abziehbilder die Klebstoffränder mit einem feuchten Tuch.

■ 貼上水印標貼的正確方法：

- 用濕布抹乾潔模型表面。
- 按照各樣貼的形狀從標貼紙上切出，浸到溫水之中約20秒。
- 用指尖試行觸摸以確定標貼是否已脫離底紙，如果屬實，則把標貼連底紙放到模型表面的適當位置上，小小地將底紙移去，把標貼留置在模型表面。
- 以濕水的指尖把標貼移到正確的位置上，再用柔軟的綿質布料把標貼平整，以擦去標貼底下的氣泡和水份。
- 標貼乾後，用濕布輕擦標貼及其附近的模型表面，以洗去可能殘留在標貼附近的多餘膠水，確保效果完美。